



Comune di Siderno

Protocollo n° 009903
del 23/04/2014



dipvvf.COM-RC.REGISTRO
UFFICIALE.U.0006713.18-04-2014




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO REGGIO CALABRIA

"Mali conscius miseris succurrere disco"

[Handwritten signature]



INDIRIZZI	↳ Direzione Marittima di Reggio Calabria	dm.reggio@pec.mit.gov.it
INDIRIZZI P.C.	↳ Commissione Straordinaria Comune di Siderno	comune.siderno@asmepec.it
	↳ U.T.G. Prefettura di Reggio Calabria	protocollo.prefrc@pec.interno.it
	↳ Direzione Regionale VVF CALABRIA	dir.calabria@cert.vigilfuoco.it

SALA OPERATIVA

MITTENTE

Via Sbarre Superiori, 115/b - 89132 Reggio Calabria
Telefax 0965620365 - Telefono 0965632563
e-mail: comando.reggiocalabria@vigilfuoco.it

Reggio Calabria Li, 18/04/2014 Prot. Nr.

NR. Pagine 1 (compreso il presente foglio)

OGGETTO: Effetti mareggiata Lungomare di Siderno (RC) - Sopralluogo

TESTO

A seguito di richiesta formulata dalla Commissione Straordinaria del Comune di Siderno, personale Sommozzatore di questo Comando Provinciale in data odierna è intervenuto in località lungomare di Siderno per una verifica indirizzata a valutare la possibilità di eliminare dei blocchi di cemento armato da quali sporgono i ferri costituenti l'armatura.

I blocchi di cemento armato costituiscono parti della struttura muraria di un tratto del lungomare che la mareggiata, dei primi giorni di Febbraio 2014, ha frantumato e successivamente trascinato in mare depositando il materiale a pochi metri dalla battigia ad una profondità compresa tra i 1.5 metri e 5 metri.

Il personale sommozzatore intervenuto ha rilevato che il materiale in questione necessita di una bonifica, da effettuare a cura una Ditta specializzata, che preveda un'estrazione completa del calcestruzzo e del ferro tale da scongiurare futuri ed imprevisti riaffioramenti causati dall'asportazione della sabbia da parte dei frangenti d'onda.

Ciò premesso, nelle more dell'effettuazione dei lavori sopra descritti, questo Comando Provinciale ritiene necessario che vengano disposte per il tratto di arenile in questione le prescrizioni di salvaguardia di seguito elencate:

- Divieto di balneazione nel prospiciente tratto di mare ;
- Interdizione al transito;
- Affissione di appositi cartelli che richiamino l'attenzione sulla presenza dello specifico pericolo.

Per completezza d'informazione si rende noto che il sopralluogo è avvenuto alla presenza del geometra FRAGOMENI dell'Amministrazione Comunale di Siderno e del Comandante della Locamare di Siderno Capo di I Classe Rocco DE GIORGIO.

p.IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Emanuele FRANCUCCI)
(Isp. Ant. Carlo RAFFA)

[Handwritten signature]